

## Toolfix Gebrauchs- und Montageanweisung

Werkzeug ohne Ziehen des Spannbolzens einsetzen, der Bolzen hält bei der richtigen Einstellung automatisch!

Schwenkmöglichkeit durch Drücken des Rastbolzens

Werkzeugfreigabe durch Ziehen des Spannbolzens. Schwere Werkzeuge zuerst in die horizontale Stellung drehen, lösen und etwas ziehen, dann mit beiden Händen das Werkzeug entnehmen

Bridenbefestigung (Innensechskant SW 6)


Spannbolzen je nach Aufnahme (DIN, BT, CAT) so einstellen, dass der Spannbolzen an der Nutflanke anliegt, mittels Verstellechraube (Innensechskant SW 4)

### Achtung:

Kraft generell gegen die Aufnahme anwenden = Sicherheit!

### Befestigung:

Idealerweise auf einer stabilen Werkbank, durch anschrauben von unten mit 4 Schrauben M12 (Länge abhängig von Tischdicke) oder von oben mit 4 Schrauben M10 (mit Gewindeeinsätzen in Tischplatte).




Aufspannplan bzw. Bohrplan M 1:1

90,0 mm (3.54 inch)

90,0 mm (3.54 inch)

Schwenkmöglichkeiten:



## Toolfix Instruction

Place the tool without pulling the bolt.  
The tool is automatically secured if it is adjusted exactly!

The adapter with the tool can be wivelled by  
pressing the locking bolt

The tool will release only with pulling the  
clamping bolt. Turn heavy tools into a  
horizontal position first, release and pull  
the tool out a little then take out the  
tool with both hands.

Snackle-attachment  
(Internal hexagon key SW 6)

The clamping bolt can be adjusted for every  
type (DIN, BT, CAT). The clamping bolt have  
to sit close to the flank. With adjusting screw  
(Internal hexagon key SW 4).

### Caution:

Push the force only to the unit = security!

### Attachment:

The toolfix unit can be fastened to a work-bench or to  
a tool-cabinet from the top with 4 screws M10 or from  
the bottom with 4 screws M12.

### Clamping + drilling instruction M1:1

90,0 mm (3.54 inch)

90,0 mm (3.54 inch)

### Swivel possibilities:

